



DETALLE ESTRUCTURAL  
CENTRO DE JOVENES (GABRIEL GARCIA MARQUEZ)




ALZADO CERCHA  
ESC: 1:25


DETALLES ESTRUCTURALES  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOTAFOGO( AULA GRADO PRIMERO)  
( ESPACIO 2)




SECCIÓN CORREA  
ESC: 1:10




DETALLES ESTRUCTURALES  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOTAFOGO( AULA SALÓN DE INFORMÁTICA)  
( ESPACIO 3)



SECCIÓN CORREA  
ESC: 1:10




ALZADO CORREA  
ESC: 1:10




PLANTA CORREA  
ESC: 1:10

DETALLES ESTRUCTURALES  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOTAFOGO AULA GRADO SEGUNDO-RESTAURANTE  
( ESPACIO 1)




SECCIÓN PERLIN  
ESC: 1:5

Las medidas de separación  
cubierta fueron tomadas a partir  
de (\*)




SECCIÓN CORREA (1)  
ESC: 1:5

DETALLES ESTRUCTURALES  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOTAFOGO(AULA GRADO TERCERO)  
( ESPACIO 1)




ALZADO CORREA  
ESC: 1:10




PLANTA CORREA  
ESC: 1:10


DETALLES ESTRUCTURALES  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOTAFOGO(AULA GRADO TERCERO)  
( ESPACIO 1)



SECCIÓN CORREA (2)  
ESC: 1:10



ALZADO CORREA  
ESC: 1:10



PLANTA CORREA  
ESC: 1:10

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ARGELIA CAUCA 2022			CONTIENE:   <
--	--	--	--