




FORMATO DE INVENTARIO Y EVALUACION DE OBRAS DE DRENAJE															
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA MEJORANA AL ALTO EL CHINCHE Y CORDOBITAS CORREGIMIENTO DE EL DORADO MUNICIPIO DE YOTOCO, VALLE DEL CAUCA										MUNICIPIO:		YOTOCO			
IDENTIFICACION DE LA OBRA			OBRA No:		ABCISA		K 0+402.54		TRAMO		3				
TIPO		CIRCULAR	CAJON	OTRO:	PUENTE	SECCION		1	MATERIAL	Concreto	Metalica	GRES	PVC	Otro:	
VIA	Principal	Secundaria	Terciaria	Camino	PAVIMENTO	Asfalto		Destapada	Otro	DIRECCION	Perpendicular	Oblicua	Paralela		
ELEMENTOS						REGISTRO DE DAÑOS Y/O OBSERVACIONES									
ENCOLE	ALETAS		ORIENTACION			DE NORTE A SUR - ENTRADA VIA LA MEJORANA - LA FLORESTA									
			DERECHA			NO TIENE									
			IZQUIERDA			NO TIENE									
			POCETA O LAVADERO			CAJA EN CONCRETO COLMATADA,									
			MURO			NO TIENE									
			CABEZOTE O GUARDARRUEDAS			NO TIENE									
		SOLADO			NO SE PUEDE OBSERVAR										
DUCTO	Diametro (m)	Altura (m)	Ancho (m)	Longitud (m)	Observaciones:	SE APRECIA TUBO COLMATADO CON DETERIORO ESTRUCTURAL POR SU ANTIGÜEDAD									
	30.48	60.96	60.96	5.5											
DESCOLE	ALETAS		ORIENTACION			DE NORTE A SUR - ENTRADA VIA LA MEJORANA - LA FLORESTA									
			DERECHA												
			IZQUIERDA			DE 1,2X1,2 REGULAR ESTADO CON FISURAS									
			POCETA O LAVADERO												
			MURO			EN REGULAR ESTADO, CONCRETO DETERIORADO									
			CABEZOTE O GUARDARRUEDAS			NO TIENE CABEZOTE , NI GUARDARUEDA									
		SOLADO			NO ES POSIBLE DETERMINARLO										
IMÁGENES Y ESQUEMAS															
FOTOGRAFIA						ESQUEMA EN PLANTA									
															
LEVANTÓ:		ALBA MONICA CRUZ G			FOTOS No.		1	HOJA:		1	DE:	FECHA:	8	28	2018

  
 Ing. ALBA MONICA CRUZ GARCIA

FORMATO DE INVENTARIO Y EVALUACION DE OBRAS DE DRENAJE													
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA Terciaria QUE CONDUCE DE LA MEJORANA AL ALTO EL CHINCHE Y CORDOBITAS CORREGIMIENTO DE EL DORADO MUNICIPIO DE YOTOCO, VALLE DEL CAUCA						MUNICIPIO:	YOTOCO						
IDENTIFICACION DE LA OBRA		OBRA No:	ABCISA	K 0+667.88	TRAMO	3							
TIPO	CIRCULAR	CAJON	OTRO:	PUENTE	SECCION	1	MATERIAL	Concreto	Metálica	GRES		PVC	Otro:
VIA	Principal	Secundaria	Terciaria	Camino	PAVIMENTO	Asfalto	Destapada	Otro	DIRECCION	Perpendicular	Oblicua	Paralela	
ELEMENTOS						REGISTRO DE DAÑOS Y/O OBSERVACIONES							
ENCOLE	ALETAS	ORIENTACION				DE NORTE A SUR - ENTRADA VIA LA MEJORANA - LA FLORESTA							
		DERECHA				NO TIENE							
		IZQUIERDA				NO TIENE							
		POCETA O LAVADERO				CAJA EN CONCRETO EN REGULAR ESTADO COLMATADA, CON MULTIPLES FISURAS, VEGETACION DENSA							
		MURO				NO TIENE							
		CABEZOTE O GUARDARRUEDAS				NO TIENE							
	SOLADO				NO SE PUEDE OBSERVAR								
DUCTO	Diametro (m)	Altura (m)	Ancho (m)	Longitud (m)	Observaciones:	SE APRECIA TUBO COLMATADO CON DETERIORO ESTRUCTURAL POR SU ANTIGÜEDAD							
	30,48	60,96	60,96	5,5									
DESCOLE	ALETAS	ORIENTACION				DE NORTE A SUR - ENTRADA VIA LA MEJORANA - LA FLORESTA							
		DERECHA											
		IZQUIERDA				DE 1,2X1,2 REGULAR ESTADO CON FISURAS							
		POCETA O LAVADERO											
		MURO				EN REGULAR ESTADO, CONCRETO DETERIORADO							
		CABEZOTE O GUARDARRUEDAS				NO TIENE CABEZOTE , NI GUARDARUEDA							
	SOLADO				NO ES POSIBLE DETERMINARLO								
IMÁGENES Y ESQUEMAS													
FOTOGRAFIA						ESQUEMA EN PLANTA							
													
LEVANTO:	ALBA MONICA CRUZ G			FOTOS No.	1	HOJA:	1	DE:		FECHA:	8	28	2018

*Alba Mónica Cruz García*  
 Ing. ALBA MONICA CRUZ GARCIA

FORMATO DE INVENTARIO Y EVALUACION DE OBRAS DE DRENAJE										
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA Terciaria QUE CONDUCE DE LA MEJORANA AL ALTO EL CHINCHE Y CORDOBITAS CORREGIMIENTO DE EL DORADO MUNICIPIO DE YOTOCO, VALLE DEL CAUCA							MUNICIPIO:		YOTOCO	
IDENTIFICACION DE LA OBRA		OBRA No:		ABCISA		K 0+788.06		TRAMO		3
TIPO	CIRCULAR	CAJON	OTRO:	PUENTE	SECCION	1	MATERIAL	Concreto	Metalica	GRES
VIA	Principal	Secundaria	Terciaria	Camino	PAVIMENTO	Asfalto	Destapada	Otro	DIRECCION	Perpendicular
									Oblicua	Paralela
ELEMENTOS						REGISTRO DE DAÑOS Y/O OBSERVACIONES				
ENCOLE	ALETAS		ORIENTACION			DE NORTE A SUR - ENTRADA VIA LA MEJORANA - LA FLORESTA				
			DERECHA			NO TIENE				
			IZQUIERDA			NO TIENE				
	POCETA O LAVADERO		CAJA EN CONCRETO EN REGULAR ESTADO COLMATADA, CON MULTIPLES FISURAS, VEGETACION DENSA							
	MURO		NO TIENE							
	CABEZOTE O GUARDARRUEDAS		NO TIENE							
SOLADO		NO SE PUEDE OBSERVAR								
DUCTO	Diametro (m)	Altura (m)	Ancho (m)	Longitud (m)	Observaciones:	SE APRECIA TUBO COLMATADO CON DETERIORO ESTRUCTURAL POR SU ANTIGÜEDAD				
	30,48	60,96	60,96	5,5						
DESCOLE	ALETAS		ORIENTACION			DE NORTE A SUR - ENTRADA VIA LA MEJORANA - LA FLORESTA				
			DERECHA							
			IZQUIERDA			DE 1,2X1,2 REGULAR ESTADO CON FISURAS				
	POCETA O LAVADERO									
	MURO		EN REGULAR ESTADO, CONCRETO DETERIORADO							
	CABEZOTE O GUARDARRUEDAS		NO TIENE CABEZOTE , NI GUARDARUEDA							
SOLADO		NO ES POSIBLE DETERMINARLO								
IMÁGENES Y ESQUEMAS										
FOTOGRAFIA						ESQUEMA EN PLANTA				
										
LEVANTO:		ALBA MONICA CRUZ G		FOTOS No.		1	HOJA:		1	DE:
							FECHA:		8	28
										2018

  
 Ing. ALBA MONICA CRUZ GARCIA